



検査結果 平成29年度

7条検査結果



検査基数 5,170基

11条検査結果




検査基数 64,695基


(一社) 愛知県浄化槽協会実施分

法定検査結果（H29）の内訳

7条検査結果・不適正の内訳（H29） 不適正907基



11条検査結果・不適正の内訳（H29） 不適正2,938基



重複あり