



検査結果 令和元年度

7条検査結果



検査基数 5,238基

11条検査結果




検査基数 70,272基


(一社) 愛知県浄化槽協会実施分

法定検査結果（R01）の内訳

7条検査結果・不適正の内訳（R01） 不適正867基



11条検査結果・不適正の内訳（R01） 不適正3,372基



重複あり