



検査結果 令和2年度

7条検査結果



検査基数 4,837基

11条検査結果




検査基数 77,273基


(一社) 愛知県浄化槽協会実施分

法定検査結果（R02）の内訳

7条検査結果・不適正の内訳（R02） 不適正 776基



11条検査結果・不適正の内訳（R02） 不適正 10,994基



重複あり