



検査結果 令和3年度

7条検査結果



検査基数 4,736基

11条検査結果




検査基数 82,496基


(一社) 愛知県浄化槽協会実施分

法定検査結果（R03）の内訳

7条検査結果・不適正の内訳（R03） 不適正 812基



11条検査結果・不適正の内訳（R03） 不適正 10,338基



重複あり